

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE
DATA: 23/05/2024



FOTO 1: Pilares executados;



FOTO 2: Pilares executados;




FOTO 3: Aterro executado;



FOTO 4: Aterro executado;




FOTO 5: Concretagem dos pilares;



FOTO 6: Concretagem dos pilares;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 24/04/2024



FOTO 7: Impermeabilização das vigas baldrames;



FOTO 8: Impermeabilização das vigas baldrames;



FOTO 9: Aterro executado;



FOTO 10: Impermeabilização das vigas baldrames;



FOTO 11: Impermeabilização das vigas baldrames;



FOTO 12: Pontos de esgoto executados;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE
DATA: 24/04/2024



FOTO 13: Tubos de PVC a serem instalados;



FOTO 14: Impermeabilização das vigas baldrames;



FOTO 15: Lastro de concreto executado;



FOTO 16: Lastro de concreto executado;



FOTO 17: Lastro de concreto executado;



FOTO 18: Concretagem dos pilares;