

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE
DATA: 09/07/2024



FOTO 1: Alvenaria 1 vez executada;



FOTO 2: Alvenaria 1 vez executada;




FOTO 3: Alvenaria 1 vez executada;



FOTO 4: Alvenaria 1 vez executada;




FOTO 5: Alvenaria 1 vez executada;




FOTO 6: Alvenaria 1 vez executada;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO

LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 24/04/2024




FOTO 7: Instalações sanitárias executadas;



FOTO 8: Instalações sanitárias executadas;




FOTO 9: Instalações sanitárias executadas;




FOTO 10: Encunhamento executado;



FOTO 11: Alvenaria 1 vez executada;



FOTO 12: Chapisco executado;

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 04

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE
DATA: 24/04/2024



FOTO 13: Tubos de PVC a serem instalados;



FOTO 14: Impermeabilização das vigas baldrame;



FOTO 15: Lastro de concreto executado;




FOTO 16: Lastro de concreto executado;



FOTO 17: Lastro de concreto executado;



FOTO 18: Concretagem dos pilares;