



DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 08/08/2024



FOTO 1: Platibanda executada;

The second of th

FOTO 2: Abrigo de gás executado;



FOTO 3: Escavação da fundação do abrigo de gás;



FOTO 4: Fundação executada;



FOTO 5: Chapisco executado;

FOTO 6: Chapisco executado;





DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 08/08/2024



FOTO 7: Reboco em execução;

FOTO 8: Reboco executado;





FOTO 9: Chapisco executado;

FOTO 10: Eletrodutos instalados;






FOTO 11: Mureta executada;

FOTO 12: Reboco executado;