



DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 06

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 09/10/2024





FOTO 1: Chapisco executado;




FOTO 2: Reboco executado;



FOTO 3: Reboco executado;



FOTO 4: Reboco executado;



FOTO 5: Reboco executado;

FOTO 6: Reboco executado;





DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – BM 05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE

DATA: 08/08/2024





FOTO 7: Reboco executado;



FOTO 8: Reboco executado;



FOTO 9: Mureta executada;



FOTO 10: Reboco executado;



FOTO 11: Reboco executado;

FOTO 12: Reboco executado;